



# TRAILCAM

## SOFTWARE UPDATE

### 4G PRO Version

Das Update betrifft ausschließlich die TRAILCAM 4G PRO Modelle – welche mit einem PRO neben dem Display gekennzeichnet sind.



<b>Fehlerbeschreibung:</b>	Kamera Display – keine Funktion rote Status LED (Kamera Vorderseite) blinkt
<b>Fehler:</b>	Bei entleerten Batterien, versucht die Cam innerhalb kürzester Zeit wiederholt zu starten, bis die Software der Cam offline geht.
<b>Behebung:</b>	Software Update – siehe Beschreibung

---

<b>Update Prozess:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SD Karte der Kamera 8-32GB formatieren</li><li>2. Update Files (SPHOST.BRN, SPHOST.CFG) auf SD Karte kopieren</li><li>3. NEUE Batterien in die TRAILCAM einlegen</li><li>4. SD Karte in die TRAILCAM einlegen</li><li>5. Pfeiltaste nach OBEN gedrückt halten und Cam auf SETUP einschalten</li><li>6. Software Update beginnt – Dauer ca. 2 Minuten – rote LED blinkt schnell</li><li>7. TRAILCAM startet selbstständig NEU – Problem erledigt</li></ol>
------------------------	--

Die Software Update Files finden Sie auf unserer Homepage unter [www.trailcam.at](http://www.trailcam.at) zum download.